

Инструкция по монтажу

автоматических раздвижных дверей SLIDEDOOR с приводом iMotion 2301

Содержание

1.	Общая информация	3
2. 2.1 2.2 2.3	Безопасность Общая безопасность и правила техники безопасности Меры предосторожности в отношении опасных элементов Организационные мероприятия	4 4 4 5
3. 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.5	Сборка привода Профили Предварительная сборка привода Предварительная сборка ЕВ Предварительная сборка ЕR Предварительная сборка EL Натяжение зубчатого ремня Дополнительная комплектация ◆ Устройство ручной разблокировки замка Устройство аварийного открытия Обзор EB Обзор EL/ER	66 77 70 10 13 16 16 17 19 20
4. 4.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3	Монтаж на площадке Варианты установки Монтаж несущего профиля Монтаж створок Механические регулировки Регулировка дверных створок Проверка заземления Регулировка замка Регулировка шарниров/держателя кожуха Проверка системы	21 21 22 23 24 24 24 25 25
5.	Электрические соединения	26
6.	Схема подсоединения модуля терминалов MCU32-TERM-B	27
7.	Программирование с помощью пульта управления	28
8.	Ввод в эксплуатацию	31
9.	Таблица программирования	34
10.	Проверка системы	36
11.	Таблица неисправностей	38
12.	Передача системы оператору	39

1. Общая информация

Назначение/статус

Настоящая инструкция предназначена для квалифицированных монтажников и содержит всю информацию, необходимую для правильного монтажа дверей.

Область применения

Настоящая документация применима к автоматическим дверям TORMAX типа **SLIDEDOOR** с приводом **iMotion 2301** и версией программного обеспечения, указанной на заглавной странице.

Пояснения к символам



Несоблюдение подвергает опасности монтажников, оператора системы или пользователя.



Предупреждение о наличии электрического напряжения.

Указания в текстовых блоках на сером фоне подлежат безусловному исполнению для обеспечения технической исправности функционирования системы! Несоблюдение может привести к серьезному повреждению.



Этот символ обозначает дополнительные компоненты, устанавливаемые не во всех системах.

Последовательность монтажа

Для обозначения последовательности монтажа в детальных чертежах используются буквенные обозначения, например: A, B.

Языки

Настоящая инструкция доступна на различных языках. Обратитесь к Вашему поставщику TORMAX.

SLIDEDOOR iMotion 2301

Для монтажа и вода в эксплуатацию этой системы внимательно изучите содержание настоящей инструкции до начала производства работ.

2. Безопасность

2.1 Общая безопасность и правила техники безопасности

Общая безопасность и правила техники безопасности



Перед вводом в эксплуатацию или началом работы с системой дверей должны быть тщательно изучены и исполнены инструкции по эксплуатации фирмы TORMAX и соответствующие правила техники безопасности!

В любом случае, особое внимание необходимо уделить специально выделенным замечаниям в текстах инструкций (пояснение символов приведено в разделе 1)!

Использование по назначению Привод iMotion 2301 фирмы TORMAX изготовлен по современным технологиям в соответствии с общепринятыми требованиями по технике безопасности и предназначен исключительно для стандартной установки с автоматическими дверями TORMAX. Система соответствует классу защиты IP 22, и без дополнительных мер безопасности может устанавливаться только внутри зданий.



Прежде всего, необходимо учитывать **максимально допустимый вес** створок: При открытии в обе стороны (EB) 2 створки по 130 кг; при открытии вправо/влево (ER/EL) 1 створка 150 кг.

Любое другое использование или любое использования с превышением указанных параметров должно рассматриваться как не по назначению и способное привести к телесным повреждениям пользователя или третьего лица. Изготовитель не должен нести ответственность за повреждения, вызванные таким применением, и ответственность за риск полностью ложиться на владельца системы раздвижных дверей. Помимо вышеуказанного, должны строго использоваться требования изготовителя относительно эксплуатации, ремонта и технического обслуживания системы. Лица, которым поручено обслуживание и ремонт, должны быть ознакомлены с соответствующей документацией и предупреждены о любой возможной опасности.



В дополнение к инструкциям по эксплуатации действуют также правовые и иные подходящие нормы по технике безопасности и защите окружающей среды по месту установки системы. Должно быть обеспечено соответствие требованиям для раздвижных дверей и других организаций (например, Европейского комитета по стандартизации). Кроме того, должны применяться и национальные эксплуатационные нормы.

Внесение произвольных изменений в систему освобождают изготовителя от любой ответственности за вызванные этим повреждения.

2.2 Меры предосторожности в отношении опасных элементов

DIN V 18650-2:2003 prEN 12650

Общее

Для каждого монтажа должна проводится адекватная оценка риска, чтобы гарантировать, что автоматические двери в пешеходных зонах спроектированы и оборудованы в соответствии со своим назначением "по типу двери, активации рабочих режимов, защитным устройствам" и что двери установлены и используются таким образом, что они не представляют опасности для пользователей этих дверей или любого другого человека и не способны наносить повреждения предметам. Особое внимание должно быть уделено пожилым людям, маленьким детям и инвалидам.

Системы автоматических дверей должны быть спроектированы таким способом, чтобы угрозы заклинивания или зажима во время движения открытия и закрытия дверей были полностью исключены или нейтрализованы за счет, например:

- Дистанций безопасности
- Ограничения силы движения дверных створок
- Контрольных предохранительных устройств
- Устройств безопасности

Автоматические раздвижные двери

Дверные створки не могут открываться непосредственно в зоны другого интенсивного движения. Если они открываются в область возможного нахождения людей, необходимо принять соответствующие меры предосторожности.

Потенциальные опасности в зоне движения открытия считаются нейтрализованными если:

- обеспечена дистанция безопасности между подвижными и неподвижными створками, или
- сила движения дверных створок ограничена безопасным значением, или
- установлены устройства безопасности между подвижными и неподвижными створками, или
- область движения подвижной и неподвижной створки страхуется защитными устройствами.

Потенциальные опасности в зоне движения закрытия считаются нейтрализованными, если:

- 2 контролируемые фотоэлемента установлены в дверном проеме на высоте 0,2 м и 1,0 м, а область движения перед дверной створкой сканируется датчиками движения (эта комбинация должна использоваться только, когда оценка риска указывает на его низкую степень).
- датчики присутствия непрерывно контролируют диапазон движения дверных створок, или
- сила движения дверных створок ограничивается величинами, определенными в разделе 4-6.3.2.2 prEN 12650-1:1999
- контролируемые устройства безопасности установлены в подвижных или неподвижных створках.



Дверные створки должны быть изготовлены из материалов, не предоставляющих потенциальной опасности в случае разрушения (например, при использовании стекла, используют ударопрочное безосколочное стекло, триплекс и т.д.)

Требования к персоналу

2.3 Организационные мероприятия

Монтаж может выполняться только квалифицированным персоналом, обладающим достаточными знаниями в области автоматических дверей и соответствующими профессиональными навыками в этой области, а также ознакомленным с соответствующими национальными нормами защиты рабочих, нормами техники безопасности, соответствующими руководящими документами и общим знанием технологии в такой степени, чтобы оценить степень безопасности работы автоматических дверей.

Опыт/профессиональная подготовка в области металлоконструкций и методов их сборки также является обязательным требованием.

Квалифицированные работники партнера, при необходимости могут пройти обучение на курсах, организованных фирмой TORMAX.

В зависимости от веса дверной створки для помощи при монтаже должен быть предусмотрен дополнительный работник.


Основная мера предосторожности – профессиональное обращение с системой

- Эксплуатируйте систему только в технически исправном состоянии. Неисправности, способные создать угрозу безопасности, должны устраняться немедленно.
- Не прикасайтесь к движущимся элементам системы.
- Используйте только инструмент, необходимый для конкретной рабочей последовательности. Следите за исправностью инструментов.
- Используйте необходимые промышленные средства защиты (например, защитные очки, защитную обувь, перчатки).
- Электрическое напряжение/ток: изолируйте (отсоединяйте) узел привода от сети электропитания перед выполнением любой работы с электрическим компонентами. Выполняйте электропроводку только после завершения механического монтажа. Подключайте разъем электропитания к розетке только после подсоединения всех внутренних кабелей.




3. Сборка привода

3.1 Профили



Прикрепите информационный стикер на внутренней части несущего профиля с левой стороны.


Рекомендованные инструменты



T1254_51

3.2 Предварительная сборка привода

3.2.1 Предварительная сборка привода ЕВ




Стандартные размеры, мм

Ширина открытия	w =	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2500	3000
Расстояние между осями	e=	1180	1200	1250	1300	1400	1500	1700	1800	1900	2100	2300	2500	2800	3300
Положение мотора	g =	607	652	702	752	802	852	952	1002	1052	1152	1252	1352	1502	1752


Промежуточные размеры, мм


Длина несущего профиля	L = 2W+80
Расстояние между осями	e = W+300
Положение мотора	g = W/2+252

Расположение закладных деталей ЕВ




- 1. Шарнир/держатель кожуха
- 2. Устройство аварийного открытия (без ролика)
- 3. Стопор
- 4. Мотор
- 5. Контроллер
- 6. Электромагнитный замок
- 7. Фиксатор кожуха в открытом положении
- 8. Аккумуляторный модуль
- 9. Возвратный ролик
- 10. Устройство аварийного открытия (с роликом)





3.2.2 Предварительная сборка привода ER




Стандартные размеры, мм

Ширина открытия	w=	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500	1600	1800	2000
Расстояние между осями	e=	957	1057	1157	1257	1357	1457	1657	1757	1857	2057	2257
Положение мотора	g =	360	438	538	838	738	838	1038	1138	1238	1438	1638


Промежуточные размеры, мм


Длина несущего профиля	L = 2W+40				
Расстояние между осями	e = W+257				
Положение мотора	g = W-362				

Расположение закладных деталей ER




- 1. Шарнир/держатель кожуха
- 2. Устройство аварийного открытия (без ролика)
- 3. Стопор
- 4 . Мотор
- 5. Контроллер
- 6. Электромагнитный замок
- 7. Фиксатор кожуха в открытом положении
- 8. Аккумуляторный модуль
- 9. Возвратный ролик
- 10. Устройство аварийного открытия (с роликом)
- 11. Ответная часть замка ER





3.2.3 Предварительная сборка привода EL




Стандартные размеры, мм

Ширина открытия	w=	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500	1600	1800	2000
Расстояние между осями	e=	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1760	1860	1960	2160	2360
Положение мотора	g =	495	595	695	795	895	995	1195	1295	1395	1595	1795


Промежуточные размеры, мм


Длина несущего профиля	L = 2W+40
Расстояние между осями	e = W+360
Положение мотора	g = W-205

Расположение закладных деталей EL




- 1. Шарнир/держатель кожуха
- 2. Устройство аварийного открытия (без ролика)
- 3. Стопор
- 4. Мотор
- 5. Контроллер
- 6. Электромагнитный замок
- 7. Фиксатор кожуха в открытом положении
- 8. Аккумуляторный модуль
- 9. Возвратный ролик
- 10. Устройство аварийного открытия (с роликом)
- 11. Ответная часть замка ER






3.2.4 Натяжение зубчатого ремня



3.3 Дополнительная комплектация ◆

3.3.1 Устройство ручной разблокировки замка



3.3.2 Устройство аварийного открытия

Примечания касаются резиновой пружины



Максимально допустимое удлинение 100%

Максимально допустимое усилие 82 N

Характеристики резиновой пружины


Потери, как указаны в таблице, необходимо учитывать при монтаже и вводе в эксплуатацию





Оценка степени натяжения пружины.

• Закройте дверь

Расстояние X<50% \to удлините пружину>100% \to недостаточное натяжение








Мониторинг устройства аварийного открытия

EB и ER

• установите устройства мониторинга с правой стороны, сзади стопора. Закладные устанавливаются в средний паз.



Для EL.

• установите устройства мониторинга с левой стороны, сзади стопора. Закладные устанавливаются в средний паз.

Ŋ ∞ 6 16 <u>ෆ</u> 4 2 4 <u>ෆ</u> 9 20 73 <u>6</u> 4 Предварительная сборка компонентов системы ЕR 7 က 18 7

2

Устройство аварийного открытия T1254_1 Контроллер 2301 (без ролика) Мотор 2301

- 12 Тележки
- 13 Кожух
- 15 Дополнительный горизонтальный 14 Шарнир/держатель кожуха профиль
 - 16 Резиновая прокладка под рельс 17 Направляющий рельс
 - 18 Подключение электропитания 19 Электромагнитный замок
 - 20 Фиксатор кожуха в открытом 2301/2401

клипса-фиксатор направляющего

Пружина аварийного открытия Клипса держатель кабеля

Зубчатый ремень

Стопор

Несущий профиль


10 Устройство аварийного открытия

рельса

11 Возвратный ролик

(без ролика)

- 21 Боковые пластины положении



T-1255 r	Монтаж на площадке	TORMAX AUTOMATIC
Область применения	iMotion 2301 Раздвижные двери	TORMAX CH-8180 Bulach
Выпуск	Март 2008	www.tormax.com info@ tormax.com
Использование	Монтаж, обслуживание	

4. Монтаж на площадке

4.1 Варианты установки

Габаритные чертежи вариантов установки

Система должна быть установлена в соответствии со следующими габаритными чертежами в зависимости от типа установки.

Чтобы гарантировать правильный монтаж и безопасную работу системы, эти чертежи должны быть полностью соблюдены.


Монтаж на несущую конструкцию

Профиль	Неподвижные	Габ	аритные черте	ежи
	створки	EB	ER	EL
LR 12	С	T3-390-603	T3-390-605	T3-390-604
	без	T3-390-600	T3-390-602	T3-390-601
LR 22B	С	T3-390-614	T3-390-616	T3-390-615
	без	T3-390-626	T3-390-613	T3-390-612
LR 22B самонесущий	С	T3-390-627	T3-390-629	T3-390-628




Во время монтажа необходимо неукоснительно соблюдать требования по безопасности, изложенные в данной инструкции.

4.1.1 Монтаж несущего профиля



T1255_2


4.1.2 Монтаж створок



НК= ось двери

Для EB: c=W/2 – 160 Для ER и EL: c=W – 160


iMotion 2301 EB




Стандартные размеры ЕВ

Ширина открытия W=	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2500	3000
Расстояние между тележками с=	190	240	290	340	390	440	540	590	640	740	840	940	1090	1340

iMotion 2301 ER



iMotion 2301 EL




Стандартные размеры ER/EL


Ширина открытия	W=	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500	1600	1800	2000
Расстояние между тележками	c=	540	640	740	840	940	1040	1240	1340	1440	1640	1840

4.2 Механические регулировки

4.2.1 Регулировка дверных створок




4.2.2 Проверка заземления




4.2.3 Регулировка замка


ΕB




ER



EL



4.2.4 Регулировка шарниров/держателя кожуха



4.3 Проверка системы



Перед передачей системы ее пользователю, проведите все необходимые проверки в соответствии с данной инструкцией!

T-1275 r	Электрические подсоединения на площадке	TORMAX AUTOMATIC
Область применения	iMotion 2301 Раздвижные двери	TORMAX CH-8180 Bulach
Выпуск	Февраль 2008	www.tormax.com info@ tormax.com
Использование	Монтаж, обслуживание	

5. Электрические соединения

Требования к персоналу

Основные электрические подсоединения могут быть выполнены только профессионалами, прошедшими аттестацию согласно государственным стандартам.

Все электрические подсоединения производить, только убедившись в отсутствии напряжения в системе.


Требования к электропитанию

Требования к электропитанию: 1 x 230 / 1 x 115 V AC (+5%/-10%) 50–60 Гц, Максимально потребляемая мощность 190 W (iMotion 2401: 310 W). Необходима установка внешнего предохранителя 10 A

Питающий кабель: Рекомендуется использовать кабели типа H05VV-F, H05RR-F или аналогичные.

Рекомендуется установить электророзетку в прямой близости к приводу по следующим причинам:

- 1. Видимый разъем для включения/выключения вне кожуха привода
- 2. Легкое включение/выключение для установки и сервисного обслуживания.




Проверьте правильность установки селектора выбора напряжения в сети.

T-1263 r	Г-1263 r Схема подсоединения модуля терминалов MCU32-TERM-В		
Область применения	iMotion 2301 Раздвижные двери	TORMAX CH-8180 Bulach	
Выпуск	Июль 2008	www.tormax.com info@ tormax.com	
Использование	Планирование, монтаж, обслуживание		


6. Схема подсоединения модуля терминалов MCU32-TERM-B

Функции на входах "IN" и выходов "OUT" могут быть запрограммированы через Сервисное программное обеспечение (Панель Управления)

Функции безопасности



Входы



*другие программируемые функции на IN4 смотри таблицу программирования для панели управления



В целом, 24 V датчики могут потреблять не более 0.75 A (модуль электропитания MCU32-PSUP-40-18-В и MCU32-PSUP-40-18-) или 1.5 (MCU32-PSUP-40-36-A). Электропитание PWM выходов производится независимо от электропитания для 24 V датчиков, и могут давать максимальное сопротивление 1 A в случае неисправности (24 V).

Выходы

T-1248 r	-1248 r Программирование с помощью панели управления		
Область применения	iMotion 1301, 1401, 2301, 2401	TORMAX CH-8180 Bulach	
Выпуск	Июль 2008	www.tormax.com info@ tormax.com	
Использование	Ввод в эксплуатацию		


7. Программирование с помощью пульта управления

Принцип работы панели управления MCU32

Панель управления имеет два режима работы:

- переключение режимов работы автоматической двери
- программирование параметров двери

Режим программирования двери доступен только после ввода кода доступа. Неавторизованное программирование практически исключено.



Переключение режимов работы

Функции: Выбор рабочего режима

Перезагрузка

Дисплей: Отражает текущий режим

Отражает код неисправности

Защита от несанкцио- Устройство блокировки панели нированного доступа:

Программирование параметров двери

Функции: Вход заблокирован кодом доступа «С»

Программирование: Максимально 100 параметров за 10 шагов

Дисплей: Отражает текущий параметр

Защита от несанкцио- Код доступа (стандартно: 111) нированного доступа:

Время ожидания: Через 10 минут после ввода последнего

параметра режим программирования

будет снова заблокирован


Программирование с помощью пульта управления

Нажимая кнопку 1, Вы увеличиваете значение (от 0 к 9, и снова 0) Нажимая кнопку 2, Вы подтверждаете выбранный параметр.

1. Ввод кода доступа

Отображается текущий рабочий режим






T1185_2

2. Ввод кода доступа 111

Символ "0", отражает, что система готова к вводу кода



Выберите первую цифру кода кнопкой 1


Подтвердите первую цифру кода кнопкой 2

Выбор и подтверждение второй и третьей цифры кода необходимо произвести без остановки.

Время ожидания: если в течении 10 секунд не вводить значение, то панель управления возвращается в режим индикации текущего режим работы автоматических дверей.

3. Начало программирования


Символ «Р» отражает, что система готова к программированию



Подтвердите кнопкой 2

4. Ввод параметров

«0» показывает первую цифру значения



Выберите первое значение нажимая кнопку 1

Подтвердите выбор кнопкой 2

Ввод и подтверждение второго и третьего значение необходимо ввести без остановки.

Примечание:

- После того как второе значение кода будет подтверждено, высвечивается код текущего параметра третьего значения. Если это или скорректированное значение будет подтверждено, параметр будет сохранен. Это высвечивается быстрым миганием на дисплее в течении одной секунды
- Одновременное нажатие 2-х кнопок переводит панель управления в режим отражения текущего режима работы автоматической двери.

Время ожидания:

Если ни одно значение не вводится в течение 10 секунд, на панели снова отражается символ Р".

Если символ «Р» не подтверждается в течение 10 секунд, панель управления переходит в режим отображения текущего рабочего режима. В течение следующих 10 минут, нажав на две кнопки одновременно, Вы возвращаетесь в режим программирования без ввода кода доступа.

5. Выход из режима программирования

По истечении 10 минут система автоматически выходит из режима программирования и дальнейшая работа защищена кодом доступа. Код доступа должен быть введен повторно, для возвращения в режим программирования.

6. Пример программирования.

Необходимо установить для скорости закрытия значение 3

→ В соответствии с таблицей программирования необходимо ввести код 21 3.

Для ввода этого параметра необходимо войти в режим программирования.

• Для этого необходимо ввести код доступа 111.


Дисплей

• Нажмите две кнопки одновременно			
• Подтвердите кнопкой 2			
• Выберите первое значение =1, кнопкой 1	1		
• Подтвердите кнопкой 2	0		
• Выберите второе значение =1, кнопкой 1			
• Подтвердите кнопкой 2	0		
• Выберите третье значение =1, кнопкой 1	1		
• Подтвердите кнопкой 2	Р		

Теперь система готова к программированию.

• Введите код параметра (время ожидания 10 сек)

Если символ «Р» исчез по истечении 10 секунд, Вы можете вернуться в режим программирования в течении 10 минут нажав одновременно две кнопки.



Код 21 3 теперь сохранен в памяти.

Таблица программирования

См. таблицу программирование в данной инструкции. Для получения обновленной таблицы программирования обратитесь к Вашему поставщику Tormax.

Таблицы программирования могут различаться для разных типов приводов и версий программного обеспечения.

T-1272 r	Ввод в эксплуатацию	TORMAX AUTOMATIC
Область применения	iMotion 2301 Привод для раздвижных дверей	TORMAX CH-8180 Bulach
Выпуск	Март 2008	www.tormax.com info@ tormax.com
Использование	Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание	

8. Ввод в эксплуатацию

Необходимые условия

Более подробная информация 1. Привод и дверные створки должны быть установлены и отрегулированы в разделе Т-1256 Дополнительная комплектация: 2. Устройство аварийного открытия с резиновой пружиной должно быть установлено 3. Устройства безопасности должны быть установлены, подсоединены Подробная информация в инструкции и их конфигурация должна соответствовать системе к датчикам 4. Модуль замка MCU32-LOCU должен быть установлен и правильно Подробная информация в разделе соединен T-1265 5. Аккумуляторный модуль MCU32-BATU должен быть подсоединен Подробная информация в разделе T-1268 6. Последняя версия программного обеспечения должна быть обратитесь к Вашему дилеру TORMAX установлена в управляющую систему Программирование MCU32 может быть выполнено с помощью • панели управления MCU32-USIN Порядок программирования см. Т-1248 обратитесь к Вашему дилеру TORMAX • сервисного программного обеспечения iMotion

Более поздняя версия программного обеспечения может быть установлена с помощью:

• сервисного программного обеспечения iMotion обратитесь к Вашему дилеру TORMAX

Программирование управляющего устройства

Последовательность программирования должна строго соблюдаться. Игнорирование данного предупреждения может привести к повреждению системы. Убедитесь что движение створок во время программирования безопасно для окружающих.

1. Определение типа привода (сообщение Н11 – привод не задан)

Код 011 для привода «iMotion 2301 Sliding Door Drive»

2. Определение веса створок (Н12 – вес створок не задан)

Введите код 07.. далее в зависимости от веса створок.

Вес каждой створки (кг)						
Стандартная	версия	Телескопическая вер	СИЯ	07		
Двухствор- чатая ЕВ	Одностворчатая EL/ER	Четырехстворчатая ТВ	Двухстворчатая TL/TR			
7	14	5	10	0		
13	26	10	20	1		
17	34	14	28	2		
24	48	19	38	3		
31	62	25	50	4		
42	84	33	66	5		
55	110	44	88	6		
73	150	59	100	7		
98		80		8		
130				9		

3. Определение направления вращения

Код 080 для вращения мотора по часовой стрелке для открывания дверей EB и ER

Код 081 для вращения мотора против часовой стрелки для открывания дверей EL

4. Автоматическая конфигурация

Код 021 для автоматического определения и записи в память следующих параметров:

• Датчики безопасности 1,2,3,4

Контакт NO или NC, датчики работают с мониторингом или без. Во время автоматической конфигурации датчики безопасности не должны быть активированы.

- Модуль замка MCU32-LOCU
- Аккумуляторный модуль MCU32-LOCU
- Определение ширины открытия

Дверь определяет конечные положения с двух сторон. Дверь начинает движение при команде на закрытие, или движется с медленной скоростью в зависимости от установленного режима. После этого конечные точки определены и записаны в память. Во время определения конечных положений на панели управления высвечивается следующие сообщения: H63 при определении положения полностью открыто и H64 для положения закрыто.

• Усилие от устройства аварийного открытия с резиновой пружиной

Для корректного торможения створок, регулируются усилия (резиновая пружина и тормоз) и записывается отдельно в обоих направлениях и после этого сохраняется. При дальнейшей работе, изменения усилий сохраняются автоматически. Если монтаж устройства аварийного открытия будет произведен позже, либо оно будет демонтировано, рекомендуется провести повторное программирование. Новые параметры будут сохранены, для обеспечения максимально эффектной динамики работы.

Без автоматической конфигурации устройство будет немедленно обнаружено при подсоединении к контроллеру системы.

5. Дополнительные функции и настройки

Для получения дополнительного сервисного программного обеспечения или таблиц программирования обратитесь к Вашему поставщику Tormax. Производитель рекомендует производить проверку работоспособности и безопасности системы, после каждого шага дополнительного программирования.

Проверка

После завершения автоматической конфигурации, необходимо проверить работоспособность подключенных устройств. Это относится в частности к автоматически определяемым устройствам, таких как: датчики безопасности (s1-s4), электромагнитный замок и аккумуляторный модуль.



Прежде чем передать автоматическую дверь пользователю необходимо провести полную проверку ее правильной работоспособности.

9. MCU 32 Таблица программирования

iMotion 2301 | версия программного обеспечения V.3.х

Код	1	Функция						Примечание				
01	1	Приво,	д iMotic	on 2301								
02		Автоматическая конфигурация										Программируется: ширина открытия, датчики безопасности sf 1-4, замок, аккумуляторный модуль
03	0			и запи			•	•				
03	1	Обнар	ужение	и запис	сь в пам	іять нас	троек д	атчико	в безоп	асності	ุก sf 1-4	* *
03	2	Обнар	ужение	и запис	сь в пал	иять нал	личие эл	тектром	иеханич	еского	замка	Проверка правильности обмена информацией с замком
03	3			и запи	сь в паі	иять на	личие а	ккумул	яторно	го мод	уля	
04	0	Переза										Начинается калибровочное движение
04	1	_		одские	настро	йки						Устанавливаются заводские настройки
07	09	Вес ст										Диаграмму смотри в руководстве Т-1272
80	01	Напра	зление	вращен	ние мот	гора (ст	гандарт	ная уст	ановка	= 0)		0 для EB, ER / 1 для EL
10	0 0	Prove	20100	WWW D OT	WOLITON	4.0000	/OLUAIA EI	OIA OKTIA	DOLUMA I	7071114140	D DDIAN	OUMA
10	09	Время 0	задеря	2	3	4 110310 3	ении п 5	ои акти 6	вации <u>д</u> 7	<u> 1</u> 8	в движ 9	
		0	0.5	1	2	3	5	10	20	30	60	КОД
11	n 9	Время					_		_			Секунд
	0 5	0	<u>задеря</u> 1	2	3	4	5	6	7	8	<u> 9</u>	код
		0	0.5	1	2	3	5	10	20	30	60	Секунд
12	09						_					о приоритета
<u> </u>	0 111 0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	код
		0	0.5	1	2	3	5	10	20	30	60	секунд
												22.00 M
20	19	Скорос	TL OTK	OPITING								
-	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	код
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	см/сек
21	09	Скоро										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	код
		8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	см/сек
26	09	Дистан	нция то	рможен	ния в на	аправле	ении от	крытия	ı	ı	ı	% от системных ограничений
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	код
		100	120	140	160	180	200	250	300	400	600	%
28	09	Дистан	нция то	рможен	ния в на	аправле	ении за	срытия				% от системных ограничений
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	код
		100	120	140	160	180	200	250	300	400	600	%
30	09	Усилиє	е мотор	а в нап	равлен	ии откр	ытия					Усилие на краю створки
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	код
		10 20 30 40 50 60 70 80 90 100						%				
31	09	Усилие мотора в направлении закрытия									Усилие на краю створки	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	код
0.5	0 0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%
35	09									9 = максимальная		
36	09	чувств	ительн	ость ре	верса	з напра	влении	закрыт	ия			9 = максимальная
11	0 0	VMOUV.	110111100	1 1111422411	OTVC:	ITIAC						
41	09	Уменьшенная ширина открытия О 1 2 3 4 5 6 7 8 9					9	KOL				
		10	20	30	40	4 50	5 60	6 70	7 80	8 90	100	код %
		10	20	J 50	70	L 30	1 00	70	1 00	J 90	100	/0

Код	ļ	Функция								Примечание		
51	0	Рабочі	ий режи	им возв	ращает	ся в пос	ледний	, испол	ьзованн	ный на г	анели	После использования режима установленного
											с модуля терминалов	
51	16	Рабоч	ий реж	им возе	зращае ⁻	гся в ре	жим					После использования режима установленного
												с модуля терминалов
		1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	код
		ЗАКР	Авт1	Авт2	вых	OTKP	Р					Рабочий режим
51	7	Не воз	враща	ется в г	трежниі	й рабоч	ий реж	ИМ				После использования режима установленного с модуля терминалов
55	0	Забло	кирова	но на за	амок в р	режиме	«ЗАКР	ЫТО»				
55	1	Забло	кирова	но на за	амок в р	режиме	«ЗАКР	ЫТО», «	«Только	выход	»	
55	2			но на за ский 1»,				ЫТО», «	«Только	выход	»,	
56	0	Замок	остает	гся закр	ытым г	ри про	падани	и элект	ропита	ния		
56	1	Разбл	окиров	ка замк	авреж	имах «А	Втомат	гически	ій 1»,			
		«Автом	иатиче	ский 2»,	, «Тольк	о выхо,	д» при г	пропада	ании эл	ектроп	итания	1
56	2	Разбл	окиров	ка замк	а во вс	ех режи	імах в с	лучае г	пропада	яния		
		электр	опитан	ния								
63	0	in4: фу	/нкция	– Рабоч	ий режі	им «ЗАК	(РЫТО»					Контакт NO
63	1	in4: фу	/нкция	– Рабоч	ий режі	им «Р» р	учное с	ткрыти	1e			Контакт NO
63	2			– Авари								Контакт NO
63	3								иах кроі	ие «ЗАК	(РЫТО:	» Контакт NO
63	4			– Рабоч								Контакт NC
63	5			– Рабоч			-	•				Контакт NC
	6			– Авари		•		•				Контакт NC
	7					•		•	•		(РЫТО:	» Контакт NC
66	0			вации д		з безоп	асності	и при о	ткрытиі	1		
				останс								
66	1	1		вации д			асності	и при о	гкрытиі	1		
67	^	переход на медленную скорость										
01	U	sf4: при активации датчиков безопасности при открытии немедленная остановка										
67	1	sf4: при активации датчиков безопасности при открытии переход на медленную скорость										
												•
70	0	Режим	и работ	ы батап	еи: в ре	жиме «	Закрыт	o» 10 c	ек. в дг	угих 10) мин∨т	
70	1		Режим работы батареи: в режиме «Закрыто» 10 сек, в других 10 мину Режим работы батареи: в режиме «Закрыто» 10 мин, в других 1 час									

T-1280 r Проверка системы		TORMAX AUTOMATIC
Область применения	iMotion 2301	TORMAX CH-8180 Bulach
Выпуск	Март 2008	www.tormax.com info@ tormax.com
Использование	Монтаж, проверка системы	

10. Проверка системы

Цель проверки

До передачи системы оператору двери необходимо убедиться, что выполнены следующие требования:

- Система обеспечивает безопасность, соответствующую всем местным нормам и стандартам
- Запроектированный привод, активаторы, датчики безопасности смонтированы и работают исправно
- Запроектированные меры по снижению риска осуществлены.

Оценка Риска

Правильная оценка степени риска системы - основная часть проверки системы.

Предварительная оценка риска должна быть выполнена на стадии проектирования.

Таким образом, необходимо рассматривать следующие аспекты:

- назначение двери
- ожидаемая проходимость в месте установки
- пользователи (особенно если это дети, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди и т.д.)

Меры по снижению риска могут заключаться в следующем:

- установка защитных экранов
- выбор подходящих датчиков безопасности (контролируемые датчики безопасности в направлении закрытия)
- правильная конфигурация двери (пониженная скорость закрытия, большие дистанции торможения и т.д)



Если система смонтирована с отличиями от запланированной, тогда необходимо повторно оценить степень возможного риска.

Часто здания используются по другому назначению, чем при первоначальной оценке рисков. Всякий раз, когда пользователь вносит изменения, необходимо сравнивать первоначальную оценку с фактическим использованием. Новая оценка может дать другие результаты и они должны быть сообщены оператору системы.

Требования к персоналу, выполняющему проверку

Проверка может быть проведена квалифицированным персоналом, который имеет знания и профессиональный опыт в установке и программировании автоматических дверей ТОRMAX. Они должны быть ознакомлены с местными нормами в обеспечении безопасности людей, правилами техники безопасности и другими общепринятыми стандартами в той местности, где устанавливается дверь

TORMAX предлагает курсы, для получения необходимых знаний.

Первоначальная оценка системы

Проверка выполняется на основании контрольного списка определенного производителем.

Так же на его основании проводятся и повторные проверки выполняемые в ходе технического обслуживания.

После установки и ввода в эксплуатацию системы, следующие элементы должны быть обязательно проверены перед передачей системы оператору для последующей эксплуатации: Блок привода: □ Болты затянуты и закреплены □ Кабель профессионально проложен, отсутствие незакрепленных частей □ Возвратный ролик отрегулирован □ Замок • отрегулирован □ Натяжение ремня отрегулировано Конструкция двери □ Расстояние между нижней кромкой двери и полом составляет около 7 мм □ Створки двери выровнены □ В закрытом положении уплотнители обеспечивают герметичность □ Обеспечена необходимая ширина открытия Устройства безопасности Система соответствует действующим нормам безопасности. □ Отрегулирована дистанция безопасности □ Отсутствуют места зажатий, заклиниваний и сдвигов □ Устройства безопасности (высота фотоэлементов ◆) правильно установлены □ Работа устройств безопасности проверена □ Отрегулированные скорость и сила движения двери находятся в допустимых пределах □ Проверено реверсивное движение □ Проверена функция аварийного отключения ◆ Активаторы ◆ □ Правильно подобран диапазон поля обнаружения □ Радиус этого поля достаточно велик □ Активаторы эффективны во всем поле обнаружения □ Подход к двери сбоку без обнаружения невозможен □ Дополнительные активаторы (кнопка первого приоритета и т.д.) работают правильно Функции □ Необходимые режимы работы могут устанавливаться через панель управления ◆ □ Скорости отрегулированы □ Время задержки в открытом положении установлено □ Аварийное открытие • проверено (створки открываются на полную ширину!) □ Ручная разблокировка • изнутри/снаружи работает правильно □ Требования заказчика сверены со спецификацией контракта Общий вид □ Электрические кабели уложены профессионально □ Отсутствие посторонних шумов □ Последовательность движения правильная □ Система маркирована (этикеткой с названием компании TORMAX и адресами сервисных служб)

□ На стеклянных створках приклеены стрелки ТОРМАХ

Таблица неисправностей		TORMAX AUTOMATIC
Область применения	iMotion 2301/ SW-версия V.3.х	TORMAX CH-8180 Bulach
Выпуск	Апрель 2008	www.tormax.com info@ tormax.com
Использование	Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание	

11. Таблица неисправностей

* Е = ошибка | Н = сообщение

* No.	Неисправность	Поведение двери	Перезагрузка
E0x	Неисправность внутреннего интерфейса	Режим безопасной работы или только отображение неисправности	Перезагрузка
E11	Замок 1, ошибка положения	Дверь не может открыться	Автоматически если все ОК
E1x	Замок х, ошибка положения		Автоматически если все ОК
E2x	Система обмена данных BUS	Пока не доступна	
E31	Датчики безопасности 1 активны больше 1 мин. неисправность датчиков безопасности 1	Дверь остается открытой	Автоматически если все OK
E32	Датчики безопасности 2 активны больше 1 мин. неисправность датчиков безопасности 2	Дверь остается открытой	Автоматически если все OK
E33	Датчики безопасности 3 активны больше 1 мин. неисправность датчиков безопасности 3	Дверь не может открыться или открывается медленно	Автоматически если все OK
E34	Датчики безопасности 4 активны больше 1 мин. неисправность датчиков безопасности 4	Дверь не может открыться или открывается медленно	Автоматически если все OK
E41	Активатор 1 активен более 1 мин (внутренний датчик)	Дверь остается открытой	Автоматически если все ОК
E42	Активатор 2 активен более 1 мин (внешний датчик)	Дверь остается открытой	Автоматически если все OK
E43	Активатор 3 активен более 1 мин (кнопка первого приоритета)	Дверь остается открытой	Автоматически если все ОК
E46	Активатор 6 активен более 10 мин (аварийное открытие)	Дверь остается открытой	Автоматически если все OK
E51	Неисправность энкодера	Безопасный режим работы	Перезагрузка
E53	Длина калибровочного движения не соответствует запрограммированному	Безопасный режим работы	Перезагрузка
E54	Ширина открытия больше запрограммированной	Безопасный режим работы	Перезагрузка > автоматическая конфигурация
E61	Напряжение 40 V (превышение по U,I,P)	Безопасный режим работы	Автоматически если все ОК
E62	Напряжение 24 V (превышение по U)	Безопасный режим работы	Автоматически если все ОК
E63	Неисправность аккумуляторного модуля	Пока отсутствует	
E64	Температура мотора более 90°C	Безопасный режим работы	Автоматически после охлаждения
E65	Температура контроллера более 100°C	Безопасный режим работы	Автоматически после охлаждения
E66	Частота мотора не соответствует запрограммированной	Безопасный режим работы	Перезагрузка
E8x	Память или процессор неисправен	Безопасный режим работы	Перезагрузка
H11	Не задан тип привода	Безопасный режим работы	Запрограммируйте тип привода
H12	Не задан вес створок	Безопасный режим работы	Запрограммируйте вес створок
H13	Неправильно определена ширина открытия	Безопасный режим работы	Проведите автоматическую конфигурацию
H61	Калибровочное движение в направлении открыто	Ищет положение открыто	Когда положение будет определено
H62	Калибровочное движение в направлении закрыто	Ищет положение закрыто	Когда положение будет определено
H63	Реверс в направлении открытия	Определяет ширину открытия	Когда положение будет определено
H64	Реверс в направлении закрытия	Ищет положение закрыто	Когда положение будет определено
H71	Работа от аккумуляторной батареи	Створки двигаются медленно	После восстановления электропитания
H91	Препятствие в направлении открыто	Дверь реверсирует	Автоматически. Отражается 20 сек.
H92	Препятствие в направлении закрыто	Дверь реверсирует	Автоматически. Отражается 20 сек.
H93	Препятствие в одном и том же месте при открытии створок	Перезагружается после каждых 5 реверсивных движений	Автоматически. Отражается 20 сек.
H94	Препятствие в одном и том же месте при закрытии створок	Перезагружается после каждых 5 реверсивных движений	Автоматически. Отражается 20 сек.

12. Передача системы оператору

Инструктаж и передача инструкций по эксплуатации

- Функционирование системы, панели управления, компонентов системы, устройств безопасности.
- Обязанности оператора системы: Регулярные проверки системы в соответствии с перечнем, приведенным в инструкции по эксплуатации или с привлечением сервисных служб дилера TORMAX.
- Ссылка на стандарты, применимые в конкретной стране, относительно регулярных проверок системы силами уполномоченного квалифицированного персонала.

Действия оператора в случае неисправности

- Определение неисправности мигающие светодиоды на панели управления.
- Дальнейшие действия в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
- При контрактах со службой технической поддержки необходимо представить описание отказа с максимальными подробностями.



Изготовитель TORMAX| CH 8180 Bulach-Zurich

Phone +41 (0) 1 863 51 11
Fax +41 (0) 1 863 14 74
Homepage www.tormax.com
E-mail info@tormax.com